



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Nombre: Welder Gold

Referencia: BG3514R

Tallas: 10 - Estándar

Longitud: 16 pulgadas

Material Guante: 100% cuero vacuno tipo carnaza (

Costuras: Costuras: Hilo Kevlar®

Calibre: cuero de un calibre entre 1.2 mm y 1.4 mm,

Colores: Ocre

Normas: Normas: EN 388: 4134X / EN 407: 423X4X

Peso par: 306 g

Unidad de Empaque: 12 pares

Caja Maestra: 60 pares

DESCRIPCIÓN

Guante de soldador en carnaza de res de alta calidad, con costuras en hilo Kevlar® y forro interior tipo jersey. Ofrece excelente resistencia al calor, abrasión y chispas. Largo de 16", ideal para trabajos de soldadura, fundición y construcción. Cumple normas EN 388 y EN 407.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado 100% en carnaza de res de primera calidad.
- Costuras reforzadas con hilo Kevlar® para mayor resistencia al calor y las chispas.
- Forro interior tipo jersey, compuesto por 80% algodón y 20% poliéster.
- Puño largo de seguridad de 16 pulgadas para mayor protección del antebrazo.
- Alta resistencia a la abrasión, corte, desgarro y perforación.
- Curtido al cromo, suave al tacto y confortable.
- Diseño ergonómico con pulgar tipo ala para mejor movilidad.





APLICACIONES

- Trabajos de soldadura y corte con chispas o calor.
- Operación de máquinas de fundición y moldeado de metales.
- Fabricación de piezas y componentes metálicos.
- Industria automotriz, ensamblaje y mantenimiento.
- Procesos con exposición al calor moderado.
- Construcción general y tareas pesadas en obra.
- Manipulación de materiales rugosos o abrasivos.

PROTECCIÓN CONTRA PELIGROS

Abrasion:	Ninguno
Arco Eléctrico:	Ninguno
Químico:	Ninguno
Frío:	Ninguno
Impacto:	Medio (Nivel 1 según EN 388)
Corte:	Alto (EN 407: niveles 4 y 2)
Calor:	Medio (EN 407: Nivel 3 en llama pequeña)
Fuego:	Medio (EN 407: Nivel 3 en llama pequeña)
Aplastar:	Ninguno
Punción (sonda):	Medio (Nivel 4 según EN 388)
Punción (aguja hipodérmica)	Ninguno
Vibración:	Ninguno

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Antiestático	No
Hipoalergénico	No
Reutilizable	si
Contiene Látex	No
Baja pelusa	Si
Deja marcas	No
Refuerzos	Si
Libre de Talco	Si
Touch Screen (Pantalla Táctil)	No
Resistencia al agua	No

CUIDADO

Se recomienda ventilar el guante después de su uso.

Verificar visualmente que no presente defectos como grietas, roturas o costuras abiertas.

Lavar y secar bien las manos antes de colocarlo.

No utilizar productos químicos o solventes para su limpieza.

Almacenar en un lugar fresco, seco, libre de contaminantes y bien ventilado.

GARANTÍA

Garantía contra defectos de fábrica. El distribuidor no se hace responsable de lesiones o daños derivados del uso incorrecto del producto. Ante cualquier duda o inconformidad, contacta a tu distribuidor o visita www.boyuansafety.com.

