



# Protección Manual

- Ficha Técnica -



## Welder Red



4 Comportamiento al fuego (0-4)  
2 Resistencia al calor de contacto (0-4)  
3 Resistencia al calor convectivo (0-4)  
X Resistencia al calor radiante (0-4)  
4 Resistencia a pequeñas salpicaduras de metal fundido (0-4)  
X Resistencia a grandes masas de metal fundido (0-4)



4 Resistencia a la abrasión: Nivel 4  
1 Resistencia al corte por cuchilla: Nivel 1  
3 Resistencia al rasgado: Nivel 3  
4 Resistencia a la perforación Nivel 4  
X Resistencia al corte por método ISO 13997

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Nombre:	Welder Red
Referencia:	BG3511A
Tallas:	Única - 10
Longitud:	14"
Material Guante:	90% cuero vacuno / 10% textil
Colores:	Rojo
Normas:	CE, EN420
Peso par:	306 gramos
Unidad de Empaque:	60 pares

### DESCRIPCIÓN

Guantes fabricados con carnaza flexible, linea económica para auxiliares de soldador color rojo fabricado con carnaza suave y un forro sencillo con baja resistencia a altas temperaturas.

### CARACTERÍSTICAS

- Carnaza de piel vacuno rojo.
- Suave al tacto.
- Dulce abrigo.
- Resistencia baja a la tensión, al corte y abrasión.
- Largo 14"

### APLICACIONES

- Trabajo de auxiliar de soldadura, ideal para las industrias: Siderúrgica, Minería, Construcción, Eléctrica, Gas y Petróleo.

### CUIDADO

- Se recomienda ventilar el guante después de usarlo.
- Verificar visualmente que no tenga defectos.
- Lavar y secar bien las manos antes de utilizar.
- No sumergir la mano, donde no exista protección del baño aplicado.
- No utilizar agentes limpiadores químicos para la limpieza.
- Almacenar en un lugar fresco, libre de contaminantes, seco y bien ventilado.

### GARANTÍA

Garantía contra defectos de fábrica. El distribuidor no se hace responsable de lesiones o daños derivados del uso incorrecto del producto. Ante cualquier duda o inconformidad, contacta a tu distribuidor o visita [www.boyuansafety.com](http://www.boyuansafety.com).

